

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO CALÇADÃO RUA SANTA TERESA



FOTO 1 – Início do trecho de projeto - Rua Santa Teresa com a Rua Santa Maria.



FOTO 2 – Detalhe da declividade acentuada da Rua Santa Teresa.



FOTO 3 – Detalhe do estreitamento da Rua.



FOTO 4 – Detalhe do difícil acesso às casas.



FOTO 5 – Detalhe da curva acentuada e estreita.



FOTO 6 - Final do trecho de projeto de pavimentação





FOTO 7 – Detalhe do fim do trecho de projeto – Rua Santa Teresa com a Rua Reginaldo Pujol.