

AÇÃO EMERGENCIAL PARA RECONHECIMENTO DE ÁREAS DE ALTO E MUITO ALTO RISCO A MOVIMENTOS DE MASSAS E ENCHENTES


Porto Alegre - RS

Maio/2013

Setor RS_POA_SR_87_CPRM

Localização: Rua Otávio de Souza - Bairro Nonoai

UTM 22 J 477748 m E 6671232 m S



Descrição: Ocupação junto ao arroio Passo Fundo onde o fundo dos lotes estão contidos por muros ou muito próximos as margens existe o risco de erosão de margem, enchente/inundação e/ou enxurrada. A deposição de resíduo nas margens e no leito do arroio. Neste trecho as casa em sua maioria tem padrão construtivo do tipo misto. Existe muros de gabião protegendo as margens do arroio.

Tipologia: Enchente, inundação, enxurrada e erosão de margem.

Risco: Alto

Quantidade de moradias em risco: aprox. 150

Quantidade de pessoas em risco: aprox. 600

Sugestões de medidas:

- Programa de remoção das moradias em condição de alta vulnerabilidade, em especial, as próximas à linha de drenagem;
- Programa de medidas que impeçam a construção de novas moradias neste setor;
- Programa de delimitação da ocupação com instalação de cercas e placas de sinalização;
- Programa de vistoria nas áreas restritas a ocupação;
- Campanha de Educação Ambiental para correta deposição de resíduos;
- Evacuação preventiva no período do evento climático extremo.

Legenda

— Delimitação do Setor de Risco

.....> Linha de drenagem