





AÇÃO EMERGENCIAL PARA RECONHECIMENTO DE ÁREAS DE ALTO E MUITO ALTO RISCO A MOVIMENTOS DE MASSAS E ENCHENTES

Porto Alegre - RS
Maio/2013

Setor RS_POA_SR_96_CPRM
Localização: Rua Amazonas/Beco 7- Vila Pitinga
UTM 22 J 489992 m E 6665349 m S



Descrição: Ocupação junto a encosta íngreme sobre solos residuais e coluvionares areno-argiloso produzidos pelo intemperismo e erosão de rochas graníticas. Construção de lotes sobre aterros com casas mistas com fundos para o vale da drenagem onde existe sinais de erosão nos taludes.

Tipologia: Escorregamento

Risco: Alto

Quantidade de casas em risco: aprox. 30

Quantidade de pessoas em risco: aprox. 120

Sugestões de medidas:

- Programa de remoção das moradias em condição de alta vulnerabilidade;
- Projeto de drenagem pluvial e cloacal;
- Monitoramento de indícios de movimentação da encosta, taludes e aterros;
- Programa de vistoria nas áreas restritas a ocupação;
- Campanha de Educação Ambiental para coleta e deposição de resíduos;
- Evacuação preventiva no período do evento climático extremo.

Legenda

- Delimitação do Setor de Risco
- Sentido do movimento de massa
- Linha de drenagem