


PORTO ALEGRE - RS  
RS\_PORTOAL\_SR\_117\_CPRM  
Dezembro / 2022

Rua Ernesto Araújo e Rua Vidal de Negreiros, Bairro Vila São José



30°04'19"S  
30°04'26"S

**Descrição:** Vetor de crescimento urbano em vertentes íngremes sem o devido aparato de infraestrutura necessário. As vertentes aqui vistoriadas apresentam sinais de instabilidade, colocando as casas neste setor a risco por possíveis eventos de deslizamentos (Figuras 1 a 3). Observa-se no setor, obras de contenção do tipo muro de gravidade (arrimo) indicando deslizamentos que já ocorreram no local (Figuras 4 e 5). Apesar de histórico de deslizamentos, se verifica a utilização de conformação de terreno para ocupação por meio de corte verticalizado, conforme figura 6. Esse tipo de corte aumenta a instabilidade da vertente potencializando possíveis deslizamentos. Não se verifica no local, sistemas de drenagens urbanas como sarjetas e canaletas de cristas que ajudariam a mitigar os processos erosivos. As residências locais apresentam alta vulnerabilidade aos processos aqui descritos.

**Tipologia do Processo:** Deslizamento não especificado


**Quantidade de imóveis em risco:** 248

**Quantidade de pessoas em risco:** 992

**Grau de risco:** Alto

**Sugestões de intervenção:**

- 1) Monitoramento das condições de estabilidade da encosta especialmente em períodos chuvosos e evacuação preventiva caso haja indícios de iminência de deslizamento;
- 2) Desenvolver estudos geotécnicos detalhados, por profissional habilitado, para avaliar a necessidade e viabilidade de implantação de obras de contenção, ancoragem ou remoção de blocos e de drenagem na encosta;
- 3) Estudo de implantação de sistemas de drenagens pluviais e sanitárias no setor;
- 4) Ações de educação ambiental e de percepção de risco para os moradores desta área de risco;
- 5) Formação de líderes comunitários que possam ajudar e orientar a população local em conjunto com a defesa civil municipal.




**Notas**

- 1 - As informações contidas neste documento se baseiam exclusivamente em observações de campo e avaliações qualitativas;
- 2 - As sugestões apresentadas neste documento não dispensam, em nenhuma hipótese, a realização de estudos e projetos específicos que indiquem a viabilidade e a forma mais adequada de intervenção a ser implantada em determinada área de risco geológico;
- 3 - Recomenda-se que toda intervenção estrutural deve ser embasada por estudos geológico-geotécnicos e/ou hidrológicos;
- 4 - O grau de risco e geometria dos setores são dinâmicos, o que torna necessário a atualização periódica do trabalho;
- 5 - Este trabalho está em conformidade com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas.

**Legenda**

- Área de risco
- Sentido Mov Massa
- Fotos
- Localização da área de risco no município



**Equipe Técnica**  
Angela da Silva Bellettini  
Renato Mendonça  
(Pesquisadores em Geociências)

